

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.23.

工程名稱：桃山文化健康站周邊環境改善工程



說明

工區二既有擋土牆面水泥砂漿粉刷底層部份，局部有乾縮裂縫。




說明

工區二有兩處方型集水井鍍鋅格柵放置方向不對。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.23

工程名稱：桃山文化健康站周邊環境改善工程



FK+080 橫向截水溝面
鍍鋅格柵一處邊框局
部變形。

23/12/2020 10:29

說明

FK+080 橫向截水溝面鍍鋅格柵一處邊框局部變形。



工程告示牌缺
QR-Code，內容未符
合規定。

工程名稱 (Project Name)	健康站周邊環境改善工程		
監造單位 (Construction Supervi	有限公司		
施工廠商 (Contractor)	包工		
施工期間 (Duration)	民國 109 年 10 月 7 日 ~ 110 年 1 月 14 日 (7/10/2020~14/1/2021)		
工地主任(負責人) (Site Manager)	劉智文	電話 (TEL)	09-192337
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Internet address)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5851001-205	
經費來源 (Budgetary Sources)	1. 中央： (千元) (Unit:NT\$1,000) 2. 地方：4,777 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :		

23/12/2020 10:19

說明

工程告示牌缺 QR-Code，內容未符合規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.23

工程名稱：桃山文化健康站周邊環境改善工程



說明

既有擋土牆粉刷細砂材料堆置，部份未妥善用帆布遮蓋保護。



說明

FK+058.4 邊坡土石易崩塌，建議後續增加適當結構物保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.23

工程名稱：桃山文化健康站周邊環境改善工程



說明

.工區交通安全管制措施未落實(如 FK+058.4 至 FK+080 道路左側應加設連桿)。



說明

FK+058.4 至 FK+080 道路左側，建議後續研擬設置排水路(溝)，以免造成路面沖刷。