

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



欄杆混凝土渣及泥水未清除。

06/01/2021 10:29

說明

欄杆混凝土渣及泥水未清除。



仿木欄杆有氣泡、殘料

06/01/2021 10:38

說明

仿木欄杆有氣泡、殘料

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

邊坡垃圾及混凝土渣未清除。



說明

水溝格柵混凝土渣未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

部分欄杆垂直與水平接頭混凝土未補實。



說明

押花地坪有積水。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

結構體施工粗糙，結構體線形不協調不完整。



既有百鐵欄杆遭破壞未復原。


說明

既有百鐵欄杆遭破壞未復原。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

階梯鋪設不平整，請加以改善。



說明

其他影響裝修雜項工程施工缺失：油漆滴垂與顏色不對請一併改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

歪斜的電桿宜請事業主扶正。



說明

工程告示牌未載經費、級機關未有英文字樣，請修正。