

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



斜坡及階梯底部部分混凝土有蜂窩及裂紋，請改善。

11/01/2021 10:09

說明

斜坡及階梯底部部分混凝土有蜂窩及裂紋，請改善。



化胎周圍設置碎石淺溝，但未考量排放方式，易有積水情形。

11/01/2021 09:53

說明

化胎周圍設置碎石淺溝，但未考量排放方式，易有積水情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



說明

花崗岩石板斜坡鋪面起點，請考量設置「截水溝」。



說明

爬坡花崗岩石板 RC 底層，僅設置「伸縮縫」一道，有產生龜裂之疑慮。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



工程告示牌請依工程會最新格式修正。

11/01/2021 09:47

說明

工程告示牌請依工程會最新格式修正。



斜坡及階梯兩側矮墩，抵石子轉角處之塑鋼隔離條，請再檢視是否太鋒利?並做必要之打磨。

11/01/2021 10:10

說明

斜坡及階梯兩側矮墩，抵石子轉角處之塑鋼隔離條，請再檢視是否太鋒利?並做必要之打磨。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



裸露之邊坡，請鋪設草皮，以降低雨水沖刷導致滑落。

11/01/2021 10:05

說明

裸露之邊坡，請鋪設草皮，以降低雨水沖刷導致滑落。



本工程排水系統，請再全面檢視，除工程本身排水系統外，系統與周遭之排水銜接，亦請再檢視是否順暢。

11/01/2021 10:13

說明

本工程排水系統，請再全面檢視，除工程本身排水系統外，系統與周遭之排水銜接，亦請再檢視是否順暢。

# 政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



花崗岩石板階梯兩側，請考量設置排水淺溝，以避免水漫流。

說明

花崗岩石板階梯兩側，請考量設置排水淺溝，以避免水漫流。

慈母亭前階梯與擋土牆間之空地排水，請加以重視，以避免積水。



說明

慈母亭前階梯與擋土牆間之空地排水，請加以重視，以避免積水。