

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.02

工程名稱：舊十八兒道路改善工程(第二期)



4k+400 混凝土墩座
與瀝青路面間修補
混凝土局部乾縮裂
縫

02/03/2021 11:05

說明

4k+400 混凝土墩座與瀝青路面間修補混凝土局部乾縮裂縫



0k+320，0k+600，
4k+400 右側瀝青混
凝土刨除廢料未清
理，影響環境。

02/03/2021 11:04

說明

0k+320，0k+600，4k+400 右側瀝青混凝土刨除廢料未清理，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.02

工程名稱：舊十八兒道路改善工程(第二期)



說明

2k+208 瀝青混凝土路面少數坑洞未平整。



說明

0k+317 混凝土墩座完成後土方未回填，及末端收頭未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.02

工程名稱：舊十八兒道路改善工程(第二期)



說明

工程告示牌缺經費來源記載，政風單位電話不正確，內容未符合規定。



說明

2k+300~2k+310 瀝青混凝土路面右側粒料分離。