

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.10

工程名稱：新竹縣北埔鄉水礫社區生態產業環境改善計畫工程



說明

工程告示牌缺空污管制編號，專任工程人員缺手機電話號碼，預定完工日期需更新



說明

混凝土澆置有蜂窩及孔洞產生(混凝土豎井)。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.03.10

工程名稱：新竹縣北埔鄉水磱社區生態產業環境改善計畫工程



說明

基地西面草溝及邊坡保護之施設，阻礙山坡集水區地表逕流水流入草溝，另4處6" HDPE螺旋管收水至埤塘需檢討收水效果。



說明

工地現場防墜警示措施不足，如木平台上未施設安全護欄周圍、埤塘護坡周圍尚未施設樹籬、豎井開口等。