

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.18

工程名稱：內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫



說明

新設水管混凝土步道，有一處邊角輕微破損。



說明	下野薑花公園階梯處欄杆有部分龜裂、支撐階梯之部分鋼梁及鋼柱有被混凝土汙染，雖然已驗收，也請加以修補以利觀瞻。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.18

工程名稱：內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫



說明	堤頂步道初填土，在 1K+120 有樹根及 1K+160 有大石頭等現象，道路側邊緣也有此現象，請在施作混凝土時需全段檢查並清除。
----	---



堤頂步道初填土，在
1K+120 有樹根及
1K+160 有大石頭等
現象，道路側邊緣也
有此現象，請在施作
混凝土時需全段檢查
並清除。

18/


說明

堤頂步道初填土，在 1K+120 有樹根及 1K+160 有大石頭等現象，道路側邊緣也有此現象，請在施作混凝土時需全段檢查並清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.18

工程名稱：內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫



下野薑花公園階梯步
道的鋼條有鏽蝕現
象，請加以改善。

18/03/2021 10:55

說明

下野薑花公園階梯步道的鋼條有鏽蝕現象，請加以改善。



說明

工程告示牌缺工程經費、空污編號內容，施工期限未修正。