


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.23

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程



二油橋橋面兩側護欄緣石間有混凝土殘渣，影響排水。

23/03/2021 10:57

說明

二油橋橋面兩側護欄緣石間有混凝土殘渣，影響排水。



甲型護岸頂部枋木欄杆預留鋼套管。部分未預埋、部分高出護岸頂部，請改正。

1:08

說明

甲型護岸頂部枋木欄杆預留鋼套管。部分未預埋、部分高出護岸頂部，請改正。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.23

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程



23/03/2021 11:04

說明

工程告示牌專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定。



23/03/2021 11:14

說明

本工程屬於高差 2 公尺以上之工作場所，部份未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施且未設置符合規定之安全上下設備，有安全疑慮。