

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.12

工程名稱：花園文化健康站周邊環境改善工程



說明

花園國小圍籬旁擋土牆表面有氣泡請改善。



說明

入口意象之鋼筋顯示在足夠的混凝土保護層情況下，意象造型間之空隙可能過於狹窄，請研議改善方法。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.12

工程名稱：花園文化健康站周邊環境改善工程



說明

護欄工程油漆少部分油漆不均勻請改善。



說明

護欄工程油漆少部分油漆不均勻請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.12

工程名稱：花園文化健康站周邊環境改善工程



說明

道路旁鍍鋅排水隔柵版上殘留混凝土料，請加以清除。



說明

. 施工告示牌缺 QRcode 及汙染管制編號。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.12

工程名稱：花園文化健康站周邊環境改善工程



說明

於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定安全上下設備。(鷹架無上下通道或爬梯)。



說明

建議入口意象之鋼管內澆注混凝土以增強度。