

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.27

工程名稱：新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程

工程告示牌內無預定完工日期及經費來源，請修正。

說明

工程告示牌只有 1 面且為活動式，況且有 9 個工區明顯不足其中工程告示牌內無預定完工日期及經費來源，請修正。



說明	瀝青混凝土路面銜接收邊料有鬆散粗造現象等(AC 鋪設於 0K+425 處側向接縫不平整)。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.27

工程名稱：新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程



說明	F2 工區，標線裝設不合規範(路面標線裝設多處有損傷或污損)。
----	---------------------------------



說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.27

工程名稱：新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程



說明

F2 工區 0K 處左側與巷道交叉處，巷道左側(本工程範圍內)嵌深 2~3 公尺，路邊 RC 牆鋼筋外露約 1 公尺，無套蓋且未設護欄易造成車輛墜落即穿刺風險，請研議改善方法。

道路兩側上有多處刨除廢料未清除。



說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除。