

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.05.03**

工程名稱：新竹縣長安國小 109 年度操場整建工程



說明

泔石子地坪混凝土殘渣垃圾未清理，影響環境。



說明

瀝青混凝土鋪設瀝青黏層，噴濺起跑端短牆，請清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.05.03**

工程名稱：新竹縣長安國小 109 年度操場整建工程

直線段起跑點外側水溝邊，混凝土破損。

03/05/2021 09:42

說明

直線段起跑點外側水溝邊，混凝土破損。

跑道外側界石與瀝青混凝土銜接面高低差或有孔洞不平整。

03/05/2021 09:42

說明

跑道外側界石與瀝青混凝土銜接面高低差或有孔洞不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.05.03**

工程名稱：新竹縣長安國小 109 年度操場整建工程



說明

瀝青鋪面一處有細微裂縫。



說明

工程告示牌設置地點不當，經費、未見 Q-R Code，內容未符合規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.05.03**

工程名稱：新竹縣長安國小 109 年度操場整建工程



說明

工區為狹長形動線周邊、進出口施工便道，請加強柔性告示牌及夜間警告標誌。



說明

跑道外側界石與瀝青混凝土銜接面高低差或有孔洞不平整。