


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.29

工程名稱：新豐鄉鳳坑村鳳鼻隧道北口道路新闢工程



說明

部份水溝側面混凝土澆置品質不佳。



說明

混凝土表面殘留雜物。(完成之道路側溝及混凝土塊發現表面有殘留鐵釘及鐵絲)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.29

工程名稱：新豐鄉鳳坑村鳳鼻隧道北口道路新闢工程



說明

部份土方未于適當覆蓋



說明

工程告示牌內容未符合規範。(政風單位電話未填專線電話、專任工程人員沒有行動電話)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.29

工程名稱：新豐鄉鳳坑村鳳鼻隧道北口道路新闢工程



說明

工地現場機具與材料任意堆置。(工地現場有工程車及怪手任意停放且工地現場有廢棄鋼筋及模板凌亂擺放)



說明

工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。(在工地現場 0+002 至 0+096 路段舊有水溝打除產生之鋼筋散步道 路兩側未處理)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.29

工程名稱：新豐鄉鳳坑村鳳鼻隧道北口道路新闢工程



說明

交通維持及安全管制措施未落實。(在工地現場 0+002 至 0+096 路段入口處未豎立告示牌警告用路人注意安全及夜間警告設施。)



說明

工地現場有工程車及怪手任意停放且工地現場有廢棄鋼筋及模板凌亂擺放)