

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.30

工程名稱：關西鎮 110 年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區



說明

工區 10-1 之 490 電桿處有孔洞，請修補。



說明

工區 8-1 之右側路邊有殘料未清除等現象，請檢查並改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.30

工程名稱：關西鎮 110 年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區



說明

工區 10-1 之 620 有孔洞，請修補。



說明

工區 10-1 0k+381 中間龜裂現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.30

工程名稱：關西鎮 110 年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區



說明

工區 5-1 0k+023 右側破損。



說明

工區 5-1 0k+030 右側破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.30

工程名稱：關西鎮 110 年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區



說明

工區 10-1 之 AC 路面直接加鋪，造成路面兩側邊高差大，可做切角修整以利排水。



說明

工區 10-1 0k+530 左側破損

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.07.30

工程名稱：關西鎮 110 年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區



說明

怪手清除大落石造成工區 10-1 之 620 路面有施工損壞痕跡，建議工區 10-1 之 0K+620~0K+640 路面刨除重鋪。



說明

工程標線應加設邊線以維行車安。