


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉尖石國民小學 109-111 年教室耐震能力補強工程



說明

施工告示牌內容不符規定，例：未雙語，完工日期未更新。



說明

工區內無安全防護措施、防禦物(告示單應加防水護背)不完備。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉尖石國民小學 109-111 年教室耐震能力補強工程



說明

施工架未與穩定構造物妥實連接。



說明

營建廢棄物未處理妥當，影響工地動線及周遭環境衛生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉尖石國民小學 109-111 年教室耐震能力補強工程



說明

施工架未與穩定構造物妥實連接。



說明

營建廢棄物未處理妥當，影響工地動線及周遭環境衛生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉尖石國民小學 109-111 年教室耐震能力補強工程



說明

鋼筋續接器裝設不良。




說明

部分箍筋彎鉤角度未依圖說(90 度及 135 度)，請再全面檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉尖石國民小學 109-111 年教室耐震能力補強工程



說明

主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。



說明

營建廢棄物未處理妥當，影響工地動線及周遭環境衛生。