

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.08.16

工程名稱：尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(新樂、嘉樂、錦屏、梅花、義興、玉峰、秀巒村等)



說明

S 工區鋼版護欄，混凝土澆置殘渣未清理，污染沾附鋼管柱。




說明

S 工區 MI 區水泥路面混凝土剩料，少量棄置路邊未清理，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.16

工程名稱：尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(新樂、嘉樂、錦屏、梅花、義興、玉峰、秀巒村等)



16/08/2021 10:41

說明

S 工區 MI 區水泥路面路緣，未依圖示施作斜角，應回填或其他方式改正，避免高低差影響行車安全。



16/08/2021 09:40

說明

工程告示牌內容未符合規定，未記載空氣污染防治編號。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.16

工程名稱：尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(新樂、嘉樂、錦屏、梅花、義興、玉峰、秀巒村等)



S 工區 MI 區水泥路面混凝土剩料，少量棄置路邊未清理，影響環境。

16/08/2021 10:44

說明

S 工區 MI 區水泥路面混凝土剩料，少量棄置路邊未清理，影響環境。



S 工區 MI 區水泥路面路緣，未依圖示施作斜角，應回填或其他方式改正，避免高低差影響行車安全。

16/08/2021 10:42

說明

S 工區 MI 區水泥路面路緣，未依圖示施作斜角，應回填或其他方式改正，避免高低差影響行車安全。