

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.11

工程名稱：教學大樓 D 補強工程



說明

部分配線開關接線後掉落，致電線遭泥砂漿黏附。



說明

既有電(管)線請再加強保護，且已有一處 Pvc 管破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.11

工程名稱：教學大樓 D 補強工程

工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員及工地負責人聯絡方式未留手機，未符合規定。



11/08/2021 09:23

說明

工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員及工地負責人聯絡方式未留手機，未符合規定。



11/08/2021 09:50

說明

工區位於校園內，乙種安全圍籬請再加強固及夜間警告燈，以增安全。