


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.26

工程名稱：新埔鎮大墩山休憩區串聯老街暨觀光環境整備計畫工程



說明

遊客中心工區：RC 防護欄桿，水平構件，部分有龜裂情形，請再檢視。



說明

大墩山遊客中心工區臨湧泉處積水，若大雨湧泉是否會湧入基地，排水未考慮。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.26

工程名稱：新埔鎮大墩山休憩區串聯老街暨觀光環境整備計畫工程



說明

遊客中心工區：熱浸鍍鋅格柵板蓋，在轉角處有孔洞不一情形，請再檢視。



說明

新舊工程界面，工區與非工區的面等未處理完善。如：大墩山遊客中心工區與伯公廟鋪面高差未順平，仿木欄杆與非工區銜接等、停車場與植栽槽及湧泉等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.26

工程名稱：新埔鎮大墩山休憩區串聯老街暨觀光環境整備計畫工程



說明

工程告示牌顯示：〈1〉未填寫環保檢舉專線電話。〈2〉經費來源，未填寫地方配合款。〈3〉政風單位之電話，請配合修正。



說明

北平段 697 號工區之工地現場，有雜物堆積情形，請加以清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.26

工程名稱：新埔鎮大墩山休憩區串聯老街暨觀光環境整備計畫工程



說明

遊客中心工區：RC 防護欄桿基座，部分混凝土有蜂窩情形，顯示未確實導實。



說明

遊客中心工區：入口右側 RC 欄杆，與原有門柱尚有距離，有安全疑慮，請再檢視。