

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.23

工程名稱：109 年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

4 工區:0K+850 左側排水溝格柵板邊四周混凝土已損壞，影響安全。



說明

10 工區第二道橫越之截水格柵板施工造成堵塞未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.23

工程名稱：109 年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

4 工區 0K+198~+205 右側，013218 路燈前方 5 公尺左側，0K+870(左側)、0K+900 左、0K+950 左、1K+006~1K+026 右側，龜裂情形。




說明

4 工區 0K+198~+205 右側，013218 路燈前方 5 公尺左側，0K+870(左側)、0K+900 左、0K+950 左、1K+006~1K+026 右側，龜裂情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.23

工程名稱：109 年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



4 工區 0K+198~+205 右側，013218 路燈前方 5 公尺左側，0K+870(左側)、0K+900 左、0K+950 左、1K+006~1K+026 右側，龜裂情形。

說明

4 工區 0K+198~+205 右側，013218 路燈前方 5 公尺左側，0K+870(左側)、0K+900 左、0K+950 左、1K+006~1K+026 右側，龜裂情形。



4 工區 013218 路燈左側有殘餘廢料，1K+070、0K+970 均有殘渣廢料。

23/08/2021 10:04

說明

4 工區 013218 路燈左側有殘餘廢料，1K+070、0K+970 均有殘渣廢料。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.23

工程名稱：109 年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

4 工區 01332 路燈右側 3 處，及 013208 前岔路口粗糙修補。



說明

工程告示牌內容未符合規定(主辦機關缺英文、工地主任或工地負責人、專任工程人員應以行動電話註記，以利聯繫)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.23

工程名稱：109 年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

4 工區 01332 路燈右側 3 處，及 013208 前岔路口粗糙修補。



說明

工區四(第一查核停留點)路面雙黃線標線設計未充分考量現場實際停車場存在現況，極易導致民眾違規或肇致交通意外事故。建議主辦單位應會同設計單位進行現勘改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.23

工程名稱：109 年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

4 工區電線桿旁瀝青混凝土夯實不足，請改善。



說明

4 工區 013218 路燈左側有殘餘廢料，1K+070、0K+970 均有殘渣廢料。