


新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.09.02

工程名稱：新竹縣光明國民小學第三棟大樓男廁整修工程



說明

二樓意象空間牆沾黏水泥漿體尚未清除，且亦留有鏡子玻璃碎片。



說明

二樓意象空間牆沾黏水泥漿體尚未清除，且亦留有鏡子玻璃碎片。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.02

工程名稱：新竹縣光明國民小學第三棟大樓男廁整修工程



說明

沙質材料堆放未覆蓋防塵布。



說明

三樓意象空間冷氣機排水管凸出牆面。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.02

工程名稱：新竹縣光明國民小學第三棟大樓男廁整修工程



說明

三樓蹲式馬桶施工中未妥善防護(應加以保護防泥渣掉入)。



說明

三樓無障礙廁所上方電線綁成一團，未妥善整理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.02

工程名稱：新竹縣光明國民小學第三棟大樓男廁整修工程



說明

臨時用電設備之電線未防護及吊掛。



說明

二樓安全圍籬施作不確實，未完全圍住(有空隙小朋友容易入工地遊戲)。