

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明

地下儲水設施開挖超過 1.5 公尺，未設置符合規定之安全上下設備。



說明	混凝土澆置部份蜂窩孔洞未修補。
----	-----------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10.

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明	工地現場未灑水以抑制塵土飛揚。
----	-----------------



工區內為固定圍籬以鋼筋連接原有樹木，未妥善以緩衝防磨損材料保護。

10/09/2021 14:21

說明	工區內為固定圍籬以鋼筋連接原有樹木，未妥善以緩衝防磨損材料保護。
----	----------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明	地下儲留池之檢測井與陰井頂部高程有落差與圖面不符。
----	---------------------------



說明	工程告示牌內容未符合規定，機關名稱未以英文顯示，政風單位聯絡方式未明示。
----	--------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明

颱風及豪大雨發布時宜加強相關防護措施，尤其土方暫存區及已開挖池體之防護，以免災害發生。



說明

主要工區入口圍籬，未設禁止入內警告標示及未設夜間警示燈。

