

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.13

工程名稱：中崙里縣政九路(光明九路及光明六路間)西側人行道改善工程



說明

人行道路面之伸縮縫與路緣石接縫未對齊且伸縮縫之深度不足。



說明	人行道鋪面之鋼絲網搭接長度不足。
----	------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.13

工程名稱：中崙里縣政九路(光明九路及光明六路間)西側人行道改善工程



說明	行道路面與坻石子接縫處有兩處未妥善處理且與工程界面亦未妥善處理。
----	----------------------------------



說明

部分已完成水溝內有混凝土塊未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.13

工程名稱：中崙里縣政九路(光明九路及光明六路間)西側人行道改善工程



說明

工程告示牌內容未符規定(如主辦機關名稱未用全銜、經費來源欄中央款未填寫及施工期間有誤未更新等)。



說明

. 工地現場之材料任意堆置，未妥善保護。