## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期:110.10.07



07/10/2021 09:39

說明

防落石棚欄設施 136m 長,惟無收頭、收尾處理,下雨時泥漿可能流入道路上。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期:110.10.07

工程名稱:縣道122線5月29日大雨災害復建工程



說明

預埋錨定螺栓與鋼柱底板結合預留之突出長度,部份垂直度未達標準。



說明

.工地現場部分交通錐無連桿。