

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.04

工程名稱：新竹縣 110 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次(新豐鄉、湖口鄉)



說明

第三工區道路鋪設電力控制箱有瀝青沾污未清理




說明	第五工區道路鋪設鍍鋅格柵板瀝青沾污未清理。
----	-----------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.04

工程名稱：新竹縣 110 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次(新豐鄉、湖口鄉)



說明	噴灑粘層沾汙周邊電桿等措施，請加以清除。
----	----------------------



說明	第三工區瀝青鋪面路側高於溝側其壓實度較不足並於0K+167處部份有粒料分離現象。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.04

工程名稱：新竹縣110年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第1次(新豐鄉、湖口鄉)



說明

第三工區部分白色標線面(慢字)有損壞痕跡請改善。



說明

第三工區瀝青鋪面樹木周邊未留設適當樹穴。