

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.05.

工程名稱：新埔鎮廣和路 0K+000~0K+160 共同管(線)溝建置工程



說明

少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。




|    |                      |
|----|----------------------|
| 說明 | 道路標線不合規範(標線油漆有污染路面)。 |
|----|----------------------|

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.05

工程名稱：新埔鎮廣和路 0K+000~0K+160 共同管(線)溝建置工程



|    |   |
|----|---|
| 說明 | 在廣和路與中正路口之原有道路中央之水溝鑄鐵蓋板，現場發現破損斷裂，建議主辦單位速修復，以避免發生交通事故。 |
|----|---|

現場發現完成 AC 路面  
很多原有管線單位手孔  
蓋及路燈柱被瀝青混凝  
土污染。



05/10/2021 09:26

說明

現場發現完成 AC 路面很多原有管線單位手孔蓋及路燈柱被瀝青混凝土污染。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.05

工程名稱：新埔鎮廣和路 0K+000~0K+160 共同管(線)溝建置工程

