

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.13

工程名稱：110 年度橫山鄉路面改善工程(開口契約)



說明

工區 1 道路 0K+000 標線畫設，局部孔洞磨損。



說明

工區 1 道路 0K+220 右側路邊局部平整度不佳，造成積水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.13

工程名稱：110 年度橫山鄉路面改善工程(開口契約)

工區 1 道路 0K+015 水溝蓋旁瀝青混凝土鋪設，壓實度不足。



說明

工區 1 道路 0K+015 水溝蓋旁瀝青混凝土鋪設，壓實度不足。

工區 1 道路 0K+120 瀝青混凝土鋪設，壓實度不足，粒料局部分離。



說明

工區 1 道路 0K+120 瀝青混凝土鋪設，壓實度不足，粒料局部分離。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.13

工程名稱：110 年度橫山鄉路面改善工程(開口契約)



說明

工區 3 道路 0K+100 瀝青混凝土鋪設，局部粒料分離。



說明

工區 1 道路 0K+050 標線畫設污染路面。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.13

工程名稱：110 年度橫山鄉路面改善工程(開口契約)

工區 3 道路
0K+150~160
轉彎段標線畫
設，污染路
面。



說明

工區 3 道路 0K+150~160 轉彎段標線畫設，污染路面。

工區 3 道路
0K+150~160 轉
彎段標線畫
設，污染路面。



說明

工區 3 道路 0K+150~160 轉彎段標線畫設，污染路面。