

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.10.14

工程名稱：華山國中 110 年操場跑道整修工程



說明

. 操場內有施工廢棄物(原有水溝蓋)未清除。



說明

跑道彎道處透水溝蓋擺設線形不佳。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.14

工程名稱：華山國中 110 年操場跑道整修工程



說明

工程告示牌內容未符合規定。



說明

請加強夜間交維管制警示燈。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.10.14

工程名稱：華山國中 110 年操場跑道整修工程



說明

PP 跑道接縫密合控制部分不均，請全面檢視。



說明