

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.19

工程名稱：莊敬南路、自強三路、自強五路、成功八路等人行道改善工程

自強五路處壓花色料未清除乾淨，並沾污道路。

說明

自強五路處壓花色料未清除乾淨，並沾污道路。


部分壓花地坪的顏色不一致。

說明	部分壓花地坪的顏色不一致。
----	---------------

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.10.19

工程名稱：莊敬南路、自強三路、自強五路、成功八路等人行道改善工程



路緣石線形不平順，
人行道鋪設與人手孔，溝蓋之銜接不平整，有高低差存在


說明	路緣石線形不平順，人行道鋪設與人手孔，溝蓋之銜接不平整，有高低差存在
----	------------------------------------


	
說明	未考慮人行道壓花地坪及應與其現有人手孔清掃孔蓋及兩側界面之銜接平順，以致於完成面出現可能讓身障人士無法順暢、舒適

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.19

工程名稱：莊敬南路、自強三路、自強五路、成功八路等人行道改善工程

	
	自強三路與成功八路處之人行道壓花人行道與舊有人行道有高低差。

說明	自強三路與成功八路處之人行道壓花人行道與舊有人行道有高低差。
 路緣石線形不平順， 人行道鋪設與人手孔，溝蓋之銜接不平整，有高低差存在。(	
說明	路緣石線形不平順，人行道鋪設與人手孔，溝蓋之銜接不平整，有高低差存在。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.19

工程名稱：莊敬南路、自強三路、自強五路、成功八路等人行道改善工程

路緣石線形不平順，
人行道鋪設與人手
孔，溝蓋之銜接不平
整，有高低差存在。

說明

路緣石線形不平順，人行道鋪設與人手孔，溝蓋之銜接不平整，有高低差存在。

施工鍵及伸縮鍵未於
施工中留設。

說明

施工鍵及伸縮鍵未於施工中留設。