


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.25

工程名稱：尖石鄉前山五村部落生活環境改善工程



說明	R.C 路面上端約 10%路面因初始施工，取水不易，以致養護不周，部分龜裂，美中不足
----	--



說明	R.C 路面上端約 10%路面因初始施工，取水不易，以致養護不周，部分龜裂，美中不足
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.25

工程名稱：尖石鄉前山五村部落生活環境改善工程



說明

D 工區水泥路面伸縮縫兩側收邊未留設完整請改善。



說明

D 工區回填土分層夯實未確實(道路轉角處表面土壤未夯實遇雨易沖刷)，請加以改善。