


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.01

工程名稱：湖口鄉北勢溪公園護欄及整體環境改善工程

護欄工程 0K+150 牆底、0K+500 樓梯側牆，局部混凝土澆置蜂窩產生。



說明

護欄工程 0K+150 牆底、0K+500 樓梯側牆，局部混凝土澆置蜂窩產生。

護欄工程 0K+150 牆底、0K+500 樓梯側牆，局部混凝土澆置蜂窩產生。



說明

護欄工程 0K+150 牆底、0K+500 樓梯側牆，局部混凝土澆置蜂窩產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.01

工程名稱：湖口鄉北勢溪公園護欄及整體環境改善工程



說明

護欄工程 0K+240、0K+380 混凝土牆收縮裂縫。



說明

護欄工程 0K+150 混凝土表面殘留鐵釘雜物。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.01

工程名稱：湖口鄉北勢溪公園護欄及整體環境改善工程



高壓地磚鋪設工程
0K+230, 0K+480 少數瀝
青混凝土刨除料未清
理。

說明

高壓地磚鋪設工程 0K+230, 0K+480 少數瀝青混凝土刨除料未清理。



高壓地磚鋪設工
程 0K+220, 路緣
石局部毀損。

說明

高壓地磚鋪設工程 0K+220, 路緣石局部毀損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.01

工程名稱：湖口鄉北勢溪公園護欄及整體環境改善工程



說明

護欄工程 0K+150 造型金屬板補漆污染混凝土表面。



說明

高壓地磚鋪設工程 0K+160，一片磚鋪設不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.01

工程名稱：湖口鄉北勢溪公園護欄及整體環境改善工程



說明

工程告示牌內容未符合規定缺經費來源等。



說明

護欄工程 0K+490 回填沃土前，粗大礫石及樹木有機物殘渣應清除整潔。