

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.03.

工程名稱：110 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明

標線油漆有汙染路面，道路邊界線有發現，標繪用繩索汙染 AC 路面，造成 AC 路面有很多白色線條。




說明	新舊路面交接處應注意線形完整美觀，收邊應注意收邊料的選用。
----	-------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.03

工程名稱：110 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明	廟前街少數人孔蓋工程與瀝青混凝土高差過大。
----	-----------------------

北埔街少數人孔蓋尚留有黏層與瀝青混凝土。

03/11/2021 10:06

說明

北埔街少數人孔蓋尚留有黏層與瀝青混凝土。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.03

工程名稱：110 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)

廟前街道旁留有廢棄瀝青混凝土粒料。

03/11/2021 09:57

說明

廟前街道旁留有廢棄瀝青混凝土粒料。



說明

北埔街與廟前街路口部分瀝青混凝土有粒料分離。