

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.11

工程名稱：新埔鎮內立里 7 處鄉間道路修復工程



說明

E 工區 E+150 處，殘留瀝青廢渣未清理。



說明

A 工區 A+135 右側有壓實不完整有裂痕。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.11.11.

工程名稱：新埔鎮內立里 7 處鄉間道路修復工程



說明

E 工區 E+080 瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙處有樹枝之殘枝未清除。



說明

A 工區瀝青鋪面壓實度不合規範。(在 A+126 彎道附近有粒料分離現象)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.11

工程名稱：新埔鎮內立里 7 處鄉間道路修復工程



說明

工區 A+126 水溝鑄鐵蓋板被瀝青噴灑粘層沾汙，請加以清潔。



說明

A+120 瀝青黏層鋪灑汙染電線桿底座，請加以清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.11.11

工程名稱：新埔鎮內立里 7 處鄉間道路修復工程



說明

A 工區之工區前後與原道路交界處的處理（平整、美觀）應再加強。



說明