

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.07

工程名稱：110 年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫工程




步道混凝土有蜂窩及孔洞產生。

07/12/2021 10:05

說明

步道混凝土有蜂窩及孔洞產生。



混凝土步道部分
表面龜裂。

07/12/2021 09:35

說明

混凝土步道部分表面龜裂。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.07

工程名稱：110 年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫工程



說明

步道混凝土側面下方有殘留鋼筋未拔除。



說明

步道混凝土未設置伸縮縫以致多處混凝土面有明顯裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.07

工程名稱：110 年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫工程



說明

混凝土步道部分仍留有模板未拆除。



說明

步道旁原有管線未妥善處理影響路面鋪設。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.07

工程名稱：110 年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫工程



說明

工程告示牌中經費來源未寫；



說明

步道側景觀燈之線路及基座未防護或加蓋。