

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.02

工程名稱：新埔鎮中正路 517 巷道路拓寬工程



說明

新澆置完成之混凝土水溝蓋表面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。



說明

排水溝 PVC 洩水孔之大小不一，且部份阻塞未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.02

工程名稱：新埔鎮中正路 517 巷道路拓寬工程



和平路口禁止左轉牌面指示方向錯誤且高度不對。

說明

和平路口禁止左轉牌面指示方向錯誤且高度不對。



與中正路交接處截角高低不平且有凸出之水管影響行人通行

說明

與中正路交接處截角高低不平且有凸出之水管影響行人通行

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.02

工程名稱：新埔鎮中正路 517 巷道路拓寬工程



說明

機車停等區之機車符號噴漆不均勻也不平整。



說明

混凝土完成面與瀝青混凝土銜接處外觀平整度不佳。(F 工區道路側溝發現)