

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.27**

工程名稱： 110 年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通勤生活綠帶建置串連工程



說明

營建剩餘廢棄物(漿液)處理未妥當。



說明

工區週遭原有樹木，未加維護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.27**

工程名稱：110 年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通勤生活綠帶建置串連工程



說明

垃圾及廢棄物(施工棧板)未清理，影響環境。




說明

排水不良、有積水現象其他一般施工缺失(部分人行道有積水現象)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.27**

工程名稱：**110 年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通勤生活綠帶建置串連工程**



說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳。



說明

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌未列專任工程人員手機號碼)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.27**

工程名稱：110 年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通勤生活綠帶建置串連工程



說明

工地現場機具與材料任意堆置(鋼料未電高與確實覆蓋)，未妥善保護。



說明

車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.27**

工程名稱： 110 年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通勤生活綠帶建置串連工程



說明

未使用墊塊、保護層不符規定(部分人行道點焊鋼絲網無墊塊或墊塊已埋入土中)。



說明

預鑄路緣石銜接面，部分緣石與緣石間密合縫隙過大。