

# 「鹽港溪上游生活圈水環境改善計畫」現場勘查紀錄

| 異常狀況處理                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 異常狀況類型                                                                                          | <input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃<br><input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他_濁度影響至下游區域_                     |                                                                                                                       |                 |
| 狀況提報人<br>(單位/職稱)                                                                                | 胡紘耀<br>(國立台灣大學/計畫人員)                                                                                                                                                                                                                                  | 異常狀況<br>發現日期                                                                                                          | 111 年 02 月 15 日 |
| 異常狀況說明                                                                                          | <p>於 111 年 02 月 15 日進行現場勘查與環境記錄時，發現施工區下游濁度上升。照片記錄與說明如下，建請主辦機關與施工單位改善</p> <p>1. 施工擾動或河岸、河床沖刷產生之河道泥沙濁度增加</p>  <p>工程下游段可能受施工擾動土堤邊坡或底床，產生濁度。或因臨時水路彎折明顯，產生案際沖刷與底床淘刷。</p> |                                                                                                                       |                 |
|                                                                                                 | 建議對策                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1.建議加強施工宣導，應在施工時降低土方崩落等情事</p> <p>2.臨時施工便道、河道岸際、河道彎折處，使用塊石或地工織布等，阻絕土砂受水流沖刷或崩落於水體。</p> <p>3.適當開闢沉砂池區，待施工後以原土方復原。</p> |                 |
| 備註：<br>一、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。<br>二、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |

