新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.07.24**

工程名稱：湖口鄉大智路等鋪面改善工程

說明	抽查G段0K+007.3左側附近、A段0K+122左側附近、D段0K+005轉彎口附近等瀝青混凝土路面有粒料析離情形。

說明	抽查G段0K+007.3左側附近、A段0K+122左側附近、D段0K+005轉彎口附近等瀝青混凝土路面有粒料析離情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.07.24**

工程名稱：湖口鄉大智路等鋪面改善工程



說明	抽查 G 段 0K+007.3 左側附近、A 段 0K+122 左側附近、D 段 0K+005 轉彎口附近等瀝青混凝土路面有粒料析離情形。



說明	抽查 A 段 0K+160 右側附近，標線厚度不均勻，部份厚度有過厚情形，部份或因施工後未確實保護，標線表面有車轍痕跡，另有部分標線受汙染請一併改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.07.24**

工程名稱：湖口鄉大智路等鋪面改善工程



說明	抽查 A 段 0K+160 右側附近，標線厚度不均勻，部份厚度有過厚情形，部份或因施工後未確實保護，標線表面有車轍痕跡，另有部分標線受汙染請一併改善。

說明	有部分標線受汙染請一併改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.07.24**

工程名稱：湖口鄉大智路等鋪面改善工程

說明	抽查D段0K+017、0K+020左側附近，已完工之瀝青混凝土路面夾雜異物(如螺桿、鐵絲等異物)，未確實妥善處理。

說明	抽查D段0K+017、0K+020左側附近，已完工之瀝青混凝土路面夾雜異物(如螺桿、鐵絲等異物)，未確實妥善處理。