

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.23.

工程名稱：竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程



說明	.樓板混凝土養護時間不符合施工規範有裂縫情事發生。



說明	部分已完成之牆筋及柱筋表面有混凝土殘渣。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.23

工程名稱：竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程



說明	一樓編號 D9 柱之主筋有偏移位情形，應放樣檢討偏移尺寸後提出改善方法。



說明	牆身 PVC 止水帶於街縫處露出段之寬度未達全寬度之 1/2，不符合設計要求。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.23

工程名稱：竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程



說明	通往地下停車場場地入口之護欄，上欄杆距離地表高度未達九十公分。



說明	部分已完成之牆筋及柱筋表面有混凝土殘渣。