新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.22

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



說明	澆置混凝土，部份混凝土完成面有明顯不平整或有疑似水泥成分流失情形。



說明	工程告示牌專任工程人員及品管人員聯絡方式未留手機，未符合規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.22

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



說明	部份土方及鋼筋未能適當覆蓋。



說明	.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。