新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.14

工程名稱：111 年度湖口鄉信勢國小周邊人行空間改善工程



說明	部份混凝土完成面有明顯不平整或有疑似水泥成分流失情形，請落實養護避免剝離產生。



說明	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場圍牆外表發現)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.14

工程名稱：111 年度湖口鄉信勢國小周邊人行空間改善工程

說明	圍牆上的混凝土完成面部分有模板油漬汙染的痕跡。



說明	高壓水泥磚，施工未做對縫規劃(人行道鋪設與緣石對縫)，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.14

工程名稱： 111 年度湖口鄉信勢國小周邊人行空間改善工程

說明	人行道上化妝蓋板清掃孔不平整。

說明	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場圍牆外表發現)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.14.

工程名稱：111 年度湖口鄉信勢國小周邊人行空間改善工程

說明	工程告示牌格式不符合規定，且空汙管制編號及經費來源未填。



說明	本工程路燈底座電線，未有防護措施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.14

工程名稱：111 年度湖口鄉信勢國小周邊人行空間改善工程



說明	樹木在圍牆旁邊應以麻布袋予以圍束並加以保護，不能用來支撐模板而傷及樹木成長。

說明	橋頭處人行道之無障礙設施，無法讓殘障人士，安全的由人行道走至行穿線安全穿越，應立即改善