新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.12

工程名稱： 新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程



說明	工區 8 電動門軌道邊收邊不良。



說明	工區 8 西側人行道上有剩餘料未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.12.

工程名稱：新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程



說明	4 工區 0K+018 右側格棚板遭 AC 固著及水溝內尚有刨除廢料。



說明	4 工區 B 段 0K+032 左右側有跳料情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.12

工程名稱：新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程



說明	路側收邊不良、溝邊有三角錐被瀝青覆蓋情形，請妥善處理。




說明	4 工區 A 段 0K+000 粒料有分離現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.12

工程名稱：　新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程



說明	4 工區 A 段 0K+247 左側有壓實不完整有裂痕。



說明	工程告示牌、工地負責專任工程人員請留行動電話方便聯絡。