新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.06.

工程名稱： 110 年 05 月 24 日大雨竹 58 線 3K+000 處災害復建工程

說明	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(混凝土完成面有收縮裂縫)。

說明	L 型擋土牆，混凝土面殘留鐵絲。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.06

工程名稱： 110 年 05 月 24 日大雨竹 58 線 3K+000 處災害復建工程

說明	垃圾及廢棄物未清理(上邊坡 L 型牆側有廢棄物)。

說明	無收頭、收尾，如 L 型擋土牆及防落石網。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.06

工程名稱： 110 年 05 月 24 日大雨竹 58 線 3K+000 處災害復建工程

說明	工程告示牌內專任工程人員無手機號碼。

說明	無收頭、收尾，如L型擋土牆及防落石網。