

# 新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:105.12)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢 查 日	保養廠商	結果	備註
1	東方新都一期	新竹縣竹東鎮長春路三段143號	040-028305	5/23 (二)	崇友實業	符合	
2	東方新都一期	新竹縣竹東鎮長春路三段143號	040-028306	5/23 (二)	崇友實業	符合	
3	東方新都一期	新竹縣竹東鎮長春路三段143號	040-028307	5/23 (二)	崇友實業	符合	
4	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路24.26.36號	040-026775	5/23 (二)	崇友實業	符合	
5	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路28.30號	040-026776	5/23 (二)	崇友實業	符合	
6	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路32.34號	040-026777	5/23 (二)	崇友實業	符合	
7	新三興股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁義路8號	039-016646	5/23 (二)	國峰電機	已改善完成	第21項檢查項目—車廂內操作盤與設定不符(限制部分功能使乘員無法操作,與原安檢及標示銘牌之1人不符)。→已改善完成106.8.07報府備查
8	新三興股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁義路8號	039-016647	5/23 (二)	國峰電機	已改善完成	
9	長泰護理之家	新竹縣新豐鄉埔和村埔頂363-10號	036B009143	5/23 (二)	威士達	符合	
10	長泰護理之家	新竹縣新豐鄉埔和村埔頂363-10號	036B009144	5/23 (二)	威士達	符合	
11	宏森光電科技股份有限公司	新竹縣竹北市環北路二段50號	036B001715	5/23 (二)	威士達	符合	
12	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169716	5/23 (二)	台灣三菱	符合	
13	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169718	5/23 (二)	台灣三菱	符合	
14	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169720	5/23 (二)	台灣三菱	符合	
15	正文科技二廠增建工程	新竹縣湖口鄉中華路15之1號	040-144810	5/23 (二)	台灣三菱	符合	
16	正文科技二廠增建工程	新竹縣湖口鄉中華路15之1號	040-144811	5/23 (二)	台灣三菱	符合	
17	正文科技二廠增建工程	新竹縣湖口鄉中華路15之1號	040-144812	5/23 (二)	台灣三菱	符合	
18	新普科技(丙)	新竹縣湖口鄉八德路二段471號	040-173709	5/23 (二)	永大機電	已改善完成	現場停止樓數為「B1樓、1樓、1樓夾層~5樓共7停」,與建築物使用執照、原竣工檢查表及安全檢查表登載之「6停」不符。→已改善完成106.8.18報府備查
19	新普科技(丙)	新竹縣湖口鄉八德路二段471號	040-173710	5/23 (二)	永大機電	符合	
20	新普科技(丙)	新竹縣湖口鄉八德路二段471號	040-173711	5/23 (二)	永大機電	符合	
21	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路26號	040-154991	5/23 (二)	永大機電	符合	
22	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路22號	040-154992	5/23 (二)	永大機電	符合	
23	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路20號	040-154993	5/23 (二)	永大機電	符合	
24	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路20號	M37-913300	5/23 (二)	碩立停車設備	已改善完成	1.共同部分→電氣裝置:第1項之(1)電源及電動機主電路(2)控制電路(3)信號電路,以上檢查項目無法測試,廠商未攜帶儀器。 2.特定部分→機械部分:第1項不符合規定,安全閘動作壓力實測分別為250kg/cm <sup>2</sup> (許可證號M37-913300)、260kg/cm <sup>2</sup> (許可證號M37-913302)。 3.共同部分→附屬設備第1項不符合規定,未設置抽/排水設備。 4.維護保養紀錄表未分座填寫;未填統一編碼或設備編號或許可證號;保養人員未簽章,建議應予改善。 5.另查該專業廠商於本縣轄管區域內負責維護保養之設備,皆未上傳相關維護保養紀錄表至「昇降設備/機械停車設備全國連線交換系統」,此舉將無法取得下一階段之安全檢查合格使用許可證並可依規開罰設備管理人,故請速依規辦理後續事宜。 →已改善完成106.9.21報府備查
25	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路20號	M37-913302	5/23 (二)	碩立停車設備	已改善完成	
26	東城之星	新竹縣竹東鎮北興路一段609號	036B001898	5/24 (三)	銓日機電	已改善完成	主鋼索鏽蝕,請更新(第29項檢查項目)。 →已改善完成106.9.08報府備查
27	哈佛文理補習班	新竹縣竹東鎮東林路179號	036B027541	5/24 (三)	銓日機電	符合	
28	科學園邸園A棟	新竹縣竹北市東海里東興路66巷1,3,5號	036B007459	5/24 (三)	銓日機電	已改善完成	主鋼索鏽蝕,請更新(第29項檢查項目)。
29	科學園邸園A~D棟	新竹縣竹北市東海里東興路66巷7,9號	036B007460	5/24 (三)	銓日機電	已改善完成	註:該場所另有許可證號036B007462未被抽驗之昇降設備乙台,若有相同缺失請一併改善。
30	科學園邸園C棟	新竹縣竹北市東海里東興路66巷11,13號	036B007461	5/24 (三)	銓日機電	已改善完成	→已改善完成106.9.08報府備查
31	大宅天景	新竹縣竹北市興隆路二段99號	040-163747	5/24 (三)	台灣三菱	符合	
32	臻品花園	新竹縣竹北市成功十二街52號	040-169918	5/24 (三)	台灣三菱	符合	
33	臻品花園	新竹縣竹北市成功十二街52號	040-169919	5/24 (三)	台灣三菱	符合	
34	藏無盡	新竹縣竹北市成功二街15號	040-159753	5/24 (三)	台灣三菱	符合	
35	藏無盡	新竹縣竹北市成功二街15號	040-159754	5/24 (三)	台灣三菱	符合	
36	鍊德科技股份有限公司E棟	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路44號	036B015982	5/24 (三)	大立電梯	符合	
37	鍊德科技股公司G棟	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路48號	036B001876	5/24 (三)	大立電梯	符合	
38	鍊德科技股份有限公司J棟	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路50-1號	036B016689	5/24 (三)	大立電梯	符合	

# 新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:105.12)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢 查 日	保養廠商	結 果	備 註
39	鈺德科技股份有限公司 J棟	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路50-1號	036B016691	5/24 (三)	大立電梯	符合	
40	真善美-2	新竹縣湖口鄉大勇路3巷31-41號	036B024271	5/24 (三)	太友實業	已改善完成	係屬無機房式升降機： 1.無工作平臺之設置(第68項檢查項目)。 2.無動力遮斷下之救援裝置(第69項檢查項目)。 3.低速運轉安全裝置無效(第70項檢查項目)。 →已改善完成106.11.21報府備查
41	真善美-1	新竹縣湖口鄉大勇路3巷31-41號	036B024272	5/24 (三)	太友實業	已改善完成	
42	和興鎮勞宅D棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷7弄5.7號	034-303037	5/24 (三)	日谷機電	符合	
43	和興鎮勞宅E棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷7弄8.10號	034-303041	5/24 (三)	日谷機電	符合	
44	和興鎮勞宅F棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷9弄13.15號	034-303043	5/24 (三)	日谷機電	符合	
45	和興鎮勞宅G棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷48弄9.11號	034-303049	5/24 (三)	日谷機電	符合	
46	和興鎮勞宅H棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷48弄8.10號	034-303051	5/24 (三)	日谷機電	符合	
47	和興鎮勞宅I棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷46弄9.11號	034-303055	5/24 (三)	日谷機電	符合	
48	和興鎮勞宅J棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷46弄18.20號	034-303059	5/24 (三)	日谷機電	符合	
49	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街72.72-1號	040-128765	5/25 (四)	崇友實業	符合	
50	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街78.78-1號	040-128767	5/25 (四)	崇友實業	符合	
51	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街66.66-1號	040-128769	5/25 (四)	崇友實業	符合	
52	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街50.52.56號	040-128771	5/25 (四)	崇友實業	符合	
53	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街38.40.42號	040-128773	5/25 (四)	崇友實業	符合	
54	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街22.26號	040-128775	5/25 (四)	崇友實業	符合	
55	臻愛香樹	新竹縣竹北市莊敬五街32.36號	040-128777	5/25 (四)	崇友實業	符合	
56	千葉美家	新竹縣竹北市十興三街57號	040-169412	5/25 (四)	永大機電	已改善完成	後視鏡寬度不足(78公分)，應≥機廂出入口淨寬80公分(第63項檢查項目，請依據建築物無障礙設施設計規範406.3內容設置)
57	千葉美家	新竹縣竹北市十興三街57號	040-169413	5/25 (四)	永大機電	已改善完成	
58	千葉美家	新竹縣竹北市十興三街57~73號	040-169415	5/25 (四)	永大機電	已改善完成	→已改善完成106.8.02報府備查
59	興築青禾	新竹縣竹北市嘉興路6~32號	040-169416	5/25 (四)	永大機電	符合	
60	興築青禾	新竹縣竹北市嘉興路6號	040-169417	5/25 (四)	永大機電	符合	
61	興築青禾	新竹縣竹北市嘉興路6號	040-169418	5/25 (四)	永大機電	符合	
62	工業技術研究院51館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-044927	5/25 (四)	富士達	符合	
63	工業技術研究院51館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-044929	5/25 (四)	富士達	符合	
64	景上靜#2	新竹縣竹北市成功九街88號	040-183288	5/25 (四)	富士達	符合	
65	大易春秋	新竹縣竹北市莊敬北路156.158號	040-125694	5/25 (四)	富士達	符合	
66	天主教華光社會福利基金會	新竹縣竹北市中山路220號	M34-005675	5/25 (四)	日顯自動化工業	符合	
67	南昌大樓	新竹縣竹北市縣政九路145號	M34-013699	5/25 (四)	群躍科技	符合	

更新日期：106年11月28日

- 備註：**
1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
  2. 合格者不另行文通知。
  3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。