

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.30

工程名稱：北埔鄉南埔村 3 鄰村里道路鋪面改善工程



說明

道路側溝蓋因施工未恢復原狀應立即改善。



說明

道路轉彎處未確實夯實(有雜草未清除)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.30

工程名稱：北埔鄉南埔村3鄰村里道路鋪面改善工程



瀝青混凝土鋪面尾端有甚多表面裂紋。

30/11/2022

說明

瀝青混凝土鋪面尾端有甚多表面裂紋。



少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。

30/11/2022

說明

少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.30

工程名稱：北埔鄉南埔村3鄰村里道路鋪面改善工程



道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。

30/11/2022

說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。



對於有人員摔落疑慮之地點，請增設反光導桿，以維護民眾安全。

30/11/2022

說明

對於有人員摔落疑慮之地點，請增設反光導桿，以維護民眾安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.30

工程名稱：北埔鄉南埔村3鄰村里道路鋪面改善工程



道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。

30/11/2022

說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。



有一小路之段基有掏空現象，建議後續另籌費用改善。

說明

有一小路之段基有掏空現象，建議後續另籌費用改善。