

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.02)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	夏綠蒂	新竹縣竹東鎮中興路二段378巷12號	040-024115	8/14 (二)	永大機電	范博文	符合	
2	夏綠蒂	新竹縣竹東鎮中興路二段378巷3號	040-024116	8/14 (二)	永大機電	范博文	符合	
3	夏綠蒂	新竹縣竹東鎮中興路二段378巷10號	040-024117	8/14 (二)	永大機電	范博文	符合	
4	夏綠蒂	新竹縣竹東鎮中興路二段378巷7號	040-024119	8/14 (二)	永大機電	范博文	符合	
5	財團法人工業技術研究院-67館#貨梯	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	036B016100	8/14 (二)	東洋電梯	林志龍	已改善完成	1.車廂懸吊輪未設鋼索防脫裝置(第34項檢查項目)。 2.配重懸吊輪未設鋼索防脫裝置(第36項檢查項目)。 →已改善完成107.10.02報府備查
6	財團法人工業技術研究院-67館#客梯	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	036B016101	8/14 (二)	東洋電梯	林志龍	符合	
7	青年首則	新竹縣湖口鄉汀州街55.57號	040-120627	8/14 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
8	青年首則	新竹縣湖口鄉汀州街63.65號	040-120629	8/14 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
9	青年首則	新竹縣湖口鄉汀州街73巷1.3號	040-120631	8/14 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
10	馬*蘭	新竹縣湖口鄉信勢村龍安街38.40號	040-123168	8/14 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
11	馬*蘭	新竹縣湖口鄉信勢村龍安街38.40號	040-123169	8/14 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
12	新湖有約	新竹縣湖口鄉中山路1段139號	040-132556	8/14 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
13	山明水秀	新竹縣關西鎮西安里7鄰北平路160號	036B005971	8/14 (二)	銓日機電	林志龍	符合	
14	永滿商業大樓	新竹縣竹東鎮北興路一段555號	036B015752	8/14 (二)	銓日機電	林志龍	不合格→廢止使用許可證→重新發證	1.許可證所載額定速度(90m/min)與現場實測(45m/min)不符。註：查原竣工檢查調速機額定速度係60m/min。
15	永滿商業大樓	新竹縣竹東鎮北興路一段559號	036B015753	8/14 (二)	銓日機電	林志龍	不合格→廢止使用許可證→重新發證	2.另使用許可證號036B015752乙台尚有缺失「超載檢出裝置無效」。→107.12.06已改善完成，並檢具重新安全檢查合格之"使用許可證"影本報府備查
16	永滿商業大樓	新竹縣竹東鎮北興路一段551~553號	036B015754	8/14 (二)	銓日機電	林志龍	不合格→廢止使用許可證→重新發證	
17	盛虹建設有限公司#F棟	新竹縣竹東鎮中興路四段372-7號	045-050616	8/14 (二)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
18	聯電竹東宿舍	新竹縣竹東鎮中興路2段320號	040-098875	8/15 (三)	富士達	陳錦順	符合	
19	聯電竹東宿舍	新竹縣竹東鎮中興路2段320號	040-098876	8/15 (三)	富士達	陳錦順	符合	
20	聯電竹東宿舍	新竹縣竹東鎮中興路2段320號	040-098877	8/15 (三)	富士達	陳錦順	符合	
21	挪威森林	新竹縣竹北市自強北路168巷2之15號	040-121862	8/15 (三)	富士達	陳錦順	符合	
22	挪威森林	新竹縣竹北市自強北路168巷2之15號	040-121863	8/15 (三)	富士達	陳錦順	符合	
23	挪威森林	新竹縣竹北市自強北路168巷2之15號	040-121864	8/15 (三)	富士達	陳錦順	符合	
24	鑾金A棟	新竹縣竹北市文興路169號	040-156345	8/15 (三)	永大機電	范博文	符合	
25	鑾金A棟	新竹縣竹北市文興路177號	040-156347	8/15 (三)	永大機電	范博文	符合	
26	科大湛	新竹縣竹北市科大二街41號	040-156680	8/15 (三)	永大機電	范博文	已改善完成	緊急救助口(無法開啟)因車廂內業主設計二重頂固定,無法移動(第26項檢查項目)。→已改善完成107.10.15報府備查
27	科大湛	新竹縣竹北市科大二街47號	040-156681	8/15 (三)	永大機電	范博文	已改善完成	
28	華興天下	新竹縣竹北市中央路231巷8號	040-030503	8/15 (三)	永大機電	范博文	符合	
29	華興天下	新竹縣竹北市中央路233號	040-030505	8/15 (三)	永大機電	范博文	符合	
30	財團法人台灣省私立桃園仁愛之家	新竹縣新埔鎮義民路一段566巷73號	036B032097	8/16 (四)	立川機電	許偉雄	已改善完成	1.「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」無效(第22項檢查項目)。 2.緊急照明無效(第24檢查項目)。 3.機房門材質為木材質且缺門弓器。 →已改善完成107.11.06報府備查
31	財團法人台灣省私立桃園仁愛之家	新竹縣新埔鎮義民路一段566巷73號	036B032098	8/16 (四)	立川機電	許偉雄	已改善完成	機房門材質為木材質且缺門弓器。→已改善完成107.11.06報府備查
32	財團法人台灣省私立桃園仁愛之家	新竹縣新埔鎮義民路一段566巷73號	036B032100	8/16 (四)	立川機電	許偉雄	已改善完成	1.「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」無效(第22項檢查項目)。 2.機房門材質為木材質且缺門弓器。 →已改善完成107.11.06報府備查

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.02)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
33	財團法人台灣省私立桃園仁愛之家	新竹縣新埔鎮義民路一段566巷73號	036B032101	8/16 (四)	立川機電	許偉雄	已改善完成	1.「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」無效(第22項檢查項目)。 2.緊急照明無效(第24檢查項目)。 3.機房門材質為木材質且缺門弓器。 4.機坑積水(積水應予清除且機坑應為防水構造，第45檢查項目)。 5.機房有非相關管線未封。 →已改善完成107.11.06報府備查
34	新竹縣私立康乃爾幼兒園	新竹縣竹北市嘉勤南路158號	036B005920	8/16 (四)	立安機電	王國明	符合	
35	弘欣老人養護中心	新竹縣竹北市鳳岡路2段295號	036B030753	8/16 (四)	立安機電	王國明	符合	
36	大宅天景	新竹縣竹北市興隆路二段99號	040-165360	8/16 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
37	羅浮宮	新竹縣竹北市文信路109號	040-161026	8/16 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
38	羅浮宮	新竹縣竹北市文信路109號	040-161027	8/16 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
39	SOFO夢享家	新竹縣竹北市新泰路118號	040-160491	8/16 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
40	SOFO夢享家	新竹縣竹北市新泰路118號	040-160493	8/16 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
41	SOFO夢享家	新竹縣竹北市新泰路118號	040-160494	8/16 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	

更新日期：107年12月26日

- 備註:**
- 限期改善者，請於期限內改善完成。
 - 合格者不另行文通知。
 - 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請於改善完成後儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。