

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.27

工程名稱：竹北市隘口里堤頂街道路改善工程



說明

堤頂街 131 巷路牌桿被瀝青汙染未清理，請加以改善。



說明

於綠色大地社區(公車站牌旁)似有手孔突出，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.14

工程名稱：竹北市隘口里堤頂街道改善工程



A0K+185 堤頂街
185 巷處，殘留瀝
青廢渣未清理。

27/06/2019 13:55

說明

A0K+185 堤頂街 185 巷處，殘留瀝青廢渣未清理。



堤頂一街口，新舊交
接面有部份損壞，請
改善。

27/06/2019 13:53

說明

堤頂一街口，新舊交接面有部份損壞，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.27

工程名稱：竹北市隘口里堤頂街道路改善工程



說明

A0K+300-310 與堤頂街 185 巷口路面含油量疑似不足有粒料分離情形發生，請改善。



說明

A0K+322 與 B0K+670(國產混凝土預拌廠前，局部標線被車子輾壓致破損變形，請修補

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.27

工程名稱：竹北市隘口里堤頂街道改善工程



說明

A0K+630 土地公旁部份標線繪製不佳，請改善。



說明

堤頂街與堤頂一街交口處，有部分未畫白色標線，請修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.27

工程名稱：竹北市隘口里堤頂街道改善工程



說明

A0K+010 處白色標線不符規範，請改善。



說明

堤頂街與堤頂一街叉路口，路邊標線以繪製紅線為宜(L=10M)。