


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.09

工程名稱：新竹縣五峰鄉活動中心暨員工宿舍新建工程



部分鋼筋尖端會與人接觸之高度無保護套。

09/07/2019 15:14

說明

部分鋼筋尖端會與人接觸之高度無保護套。



部分鋼筋尖端會與人接觸之高度無保護套。

09/07/2019 15:21

說明

部分鋼筋尖端會與人接觸之高度無保護套。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.09

工程名稱：新竹縣五峰鄉活動中心暨員工宿舍新建工程



二樓混凝土樓版有收縮裂縫。

09/07/2019 15:21

說明

二樓混凝土樓版有收縮裂縫。



施工中的樓板邊緣無護欄及安全網設置。

09/07/2019 15:26


說明

施工中的樓板邊緣無護欄及安全網設置。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：108.07.09

工程名稱：新竹縣五峰鄉活動中心暨員工宿舍新建工程



說明

部分鋼筋尖端會與人接觸之高度無保護套。



二樓混凝土樓版有收縮裂縫。

09/07/2019 15:30

說明

二樓混凝土樓版有收縮裂縫。