

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.26

工程名稱：忠興部落至清泉道路改善工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(在已完成 L 型排水溝 8K+220 附近有發現)




說明

混凝土表面殘留鐵絲未剪除。(在已完成 L 型排水溝 8K+220 靠上邊坡內側附近有發現)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.26

工程名稱：忠興部落至清泉道路改善工程



說明

伸縮縫施作不當。(已完成 L 型排水溝，在 8K+140 發現伸縮縫留設不完整，已完成 L 型排水溝上半部有留設，基礎部分未留設)



說明

工程告示牌內容未符合規定。(施工期間日期不對，經費來源地方款未填等)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.04.26**

工程名稱：忠興部落至清泉道路改善工程



說明

8K+150 上邊坡現有山溝，橫越道路原有排水涵管長度不足，與現有路面形成缺口



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。