

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.24

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程



說明

混凝土表面殘留雜物。(現場混凝土完成面有殘留鐵釘、三夾板等)




說明	模板不緊密。(現場混凝土完成面，有條狀漏漿現象)
----	--------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.24

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程



說明	混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土完成面外觀粗糙、平整度欠佳)
----	---------------------------------



說明	. 模板使用過度，品質不良破損。(現場混凝土完成面凹凸不平且有孔洞)
----	------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.24

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫一廁所拆除重建工程



說明	工作架未設置適當護欄、扶手。
----	----------------

．工程告示牌內容未符合規範（主辦單位沒有中英對照及專任工程人員缺手機電話號碼）。

鎮清水國民小學			
工程名稱(Project Name)	廁所拆除重建工程	建築地址或地點 (Building Address)	新竹縣新埔鎮清水里143號
建造執照(Construction License)		設計人(Designer)	林成政建築師事務所
監造人(Construction Supervisor)		承造人(Contractor)	鈞安營造股份有限公司
工程概要(Project Summary)			
施工期間(Duration)	民國111年06月02日至111年08月30日(02/06/2022~ 30/08/2022)		
工地主任(負責人)(Site Manager)	曾宣勳	電話(TEL)	0935-332-550
專任工程人員(Contractor's Professional Engineer)	蔡昇芳	電話(TEL)	03-4798958
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5511684	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)	03-5518101	
經費來源(Budgetary sources)	1. 中央: (千元)(Unit: NT\$1,000) 2. 地方: 5340 (千元)(Unit: NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 損鄰告知事項: 2. 空氣污染防治費徵收管制編號: J111J33003 3. 公害檢舉陳情專線: 0800-066666 4. 建照核發日期及施工期限: 發照日期111年01月13日, 期限自開工日起9個月內竣工 5. 年(Yr) 月(M) 日(D)		

24/08/2022

說明

地樑鋼筋綁紮: 部分箍筋歪斜, 未與主筋垂直, 請做合適之改善。