

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.24

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程



說明

現場跑道經灑水測積水情形，發現操場跑道西側兩處彎道及北側中間處均有少量積水現象。



說明	跑道經灑水測積水情形，發現操場跑道西側兩處彎道及北側中間處均有少量積水現象。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.05

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程



說明	工程告示牌主辦單位全銜沒有英文翻譯、政風單位沒有電話號碼。
----	-------------------------------

跑道北側及西側外緣，有高低差，遇大雨地表水恐流入跑道，造成跑道積水現象



24/08/2022

說明

跑道北側及西側外緣，有高低差，遇大雨地表水恐流入跑道，造成跑道積水現象，建議主辦單位與監造及施工廠商研議改善