

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.04

工程名稱：111 年度峨眉鄉農路設施改善工程




A 工區 190 處至 A 工區 210 處尾端之擋土牆有氣孔，請使用水泥漿修補。

04/10/2022

說明

A 工區 190 處至 A 工區 210 處尾端之擋土牆有氣孔，請使用水泥漿修補。



A 工區 190 處至 A 工區 210 處尾端之擋土牆有氣孔，請使用水泥漿修補。

04/10/2022

說明

A 工區 190 處至 A 工區 210 處尾端之擋土牆有氣孔，請使用水泥漿修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.04

工程名稱：111 年度峨眉鄉農路設施改善工程



說明

現場擋土牆(矮牆)表面發現伸縮縫長度不足，請修補。



說明

A 工區+096 及 A 工區+118 收縮縫長度不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.04

工程名稱：111 年度峨眉鄉農路設施改善工程



A 工區+096 及 A 工區+118 收縮縫長度不足。

04/10/2022

說明

A 工區+096 及 A 工區+118 收縮縫長度不足。



A 工區 152 處右側擋土牆之排水管有擠壓變形，請修補。

04/10/2022

說明

A 工區 152 處右側擋土牆之排水管有擠壓變形，請修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.04

工程名稱：111 年度峨眉鄉農路設施改善工程



A 工區 210 處擋土牆收尾不佳請用沙袋做收邊。

04/10/2022

說明

A 工區 210 處擋土牆收尾不佳請用沙袋做收邊。



工程告示牌內容未符規定。(工地主任、專任工程人員應以行動電話登示及缺經費來源。)

通報專線
(Complaints & Suggestions)

全民督工專線及網址
(Hot Line and Web Site)

0800-009-609
<http://www.pcc.gov.tw>

經費來源
(Budgetary sources)

1. 中央： (千元) (Unit:NT\$1,000)
2. 地方： (千元) (Unit:NT\$1,000)

重要公告事項
(Notice)

1. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D) :
2. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D) :
3 歡迎下載使用全民督工APP通報程式
4. 空氣汙染管制編號: J111JBZ017-1

說明

工程告示牌內容未符規定。(工地主任、專任工程人員應以行動電話登示及缺經費來源。)

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.10.04

工程名稱：111 年度峨眉鄉農路設施改善工程



說明

A 段+190 左側以後下邊坡較陡峭建議加設防撞警告設施。



説明	
----	--