

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.11.02.

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 2 次(新豐鄉)



說明

工區一:0K+135(左)、0K+145(右)、0K+290(左)側等多處有殘餘 AC 刨除廢料未處理。



說明

工區一:(1)0K+218 有遭耕耘機壓毀情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.11.01

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 2 次(新豐鄉)



說明

0K+162(中)有顆粒不均情形，請改善。



說明

工區二:(1)0K+370 右側有不平下陷情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.01

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 2 次(新豐鄉)



說明

0K+330(中)有孔洞未補足，請改善。




說明

工區二::0K+320(左)、0K+335(左)處側等多處有殘餘 AC 刨除廢料未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.01

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 2 次(新豐鄉)



說明

工區二:0K+281 處有樹根, 請清理。



說明

工區一:0K+030 電線桿旁未壓實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.01

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 2 次(新豐鄉)



工區

二:0K+157~0K+16

0 右側未壓實。

01/11/2022

說明

工區二:0K+157~0K+160 右側未壓實。



工程告示牌未填寫
延展工期後之正確
完工日期。

新竹縣政府 (Hsinchu County Government)

新竹縣111年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第2次(新豐鄉)

千山工程技術顧問有限公司

設計單位
(Designer)

千山工程技術顧問有限公司

翹勝琪營造有限公司

工程概要
(Designer)

農水路改善工程

民國 111 年 10 月 02 日至 111 年 10 月 31 日
(02/10/2022~31/10/2022)

負責人
(Manager)

林永吉

電話
(TEL)

0978620102

電話
(TEL)

0912602654

專任工程人員
(Contractor's Professional Engineer)

林永吉

通報專線
(Complaints & Suggestions)

全民督工專線及網址
(Hot Line and Internet address)

0800-009-609
<http://www.pcc.gov.tw>

經費來源
(Budgetary Sources)

政風單位
(Government Ethics Department)

03-5511684

重要公告事項
(Notice)

1. 中央: (千元) (Unit: NT\$1,000)

1. 地方: 4,321 (千元) (Unit: NT\$1,000)

1. 年(Yr) 月(M) 日(D)

2. 年(Yr) 月(M) 日(D)

01/11/2022

說明

工程告示牌未填寫延展工期後之正確完工日期。